

# ESZTERGOM-KERTVÁROS ÜVEGGYÁR 1894 ÉS HADIFOGOLY TÁBOR 1914

2509 Esztergom-Kertváros Strázsa utca

---



---

2023. augusztus

## 1. jelű épület hrsz 30070/1

építés ideje 1894/95

1894-1907 Üveggyári üzemcsarnok

1908-1949 Katonai barakk

1949-1990 Gépkocsi garázs

1990-Faipari raktár



Üzemcsarnok – saját fénykép 2023





Barakk – képeslap 1912

## 2. jelű épület hrsz 30070/1

építés ideje 1894/95

1894-1907 Üveggyári raktár-gázfejlesztő

1908-1949 Katonai barakk

1949-1990 raktár

1990-Faipari raktár – részleges átépítés



Raktár – saját fénykép 2023



### 3. jelű épület hrsz 30070/1

építés ideje 1910 körül

1908-1949 Katonai fogda

1949-1990 Parancsnoki épület, pártiroda

1990-lakóépület, iroda



Iroda, lakás – saját fénykép 2023



Fénykép kb 1912



#### 4. jelű épület hrsz 30070/1

építés ideje 1894/95

1894-1907 Üveggyári üzemcsarnok

1908-1949 Katonai barakk

1949-1990 Gépkocsi garázs

1990-Faipari üzem – kétszintessé építve, földemosztással



Üzem – saját fénykép 2023

Egyéb építmények hrsz 30070/1

építés ideje 1894/95

1894-1907 alagutak, szerviz, fűtő és egyéb – részben feltárva – épületek alatt és mellett



Alagutak, kamrák – saját fénykép 2023

## 5. jelű épület hrsz 30069/2

építés ideje 1894/95

1894-1907 Üveggyári lakóépület

1908-1990 Katonai lakóépület, irodák

1990- lakóépület – jelentősen átalakítva (ablakcsere, tetőcsere, burkolat)



Lakóépület – saját fénykép 2023





Parancsnoki épület – képeslap kb.: 1940

## 6. jelű épület hrsz 30019/1, 30019/2, 30019/3

építés ideje 1894/95

1894-1907 Üveggyári üzemcsarnok

1908-1990 Katonai irodák, étkeзде, konyha, raktár – északi szárny bontása

1990- több ipari, raktár funkció, több tulajdonos – tetőbontás a déli szárnyban, téglakülső köpenyezés, ablakcsere 2000 után



Ipari funkciók – saját fénykép 2022 azóta tetőfedés cseréje megtörtént




Raktár, új tetőfedés – saját fénykép 2023





Ipari funkciók déli szárny– saját fénykép 2023



Tiszti étkeзде – képeslap kb 1915

## 7. jelű épület hrsz 30070/3

pince valószínű építési ideje 1894/95 - felépítmény átépített

1894-1907 üveggyári raktár

1908-1990 Raktár

1990 - ipari funkció



Ipari funkciók– saját fénykép 2023



Pince több helyiség (kb 300 m<sup>2</sup>)– saját fénykép 2023



## 8. jelű épület hrsz 30069/10

építési ideje 1894/95

1894-1907 üveggyári munkás lakóépület

1908-1990 irodák

1990 - ipari funkció, részben átépítve, bővítve – homlokzati átalakítás



Ipari funkciók– saját fénykép 2023

## 9. jelű épületek hrsz 30069/9, 30069/8, 30069/13, 30069/12

építési ideje 1894/95

1894-1907 üveggyári munkás lakóépület

1908-1990 lakóépületek

1990 - i lakóépületek, részben átépítve, bővítve – homlokzati átalakítás – többféle mértékben



Lakóépületek– Google fotó 2023



Lakóépületek– Képeslap kb 1915



## 10. jelű épületek hrsz 30022/1, 30016

építési ideje 1894/95

1894-1907 üveggyári munkás lakóépület, kantin

1908-1990 raktár, barakk

1990 - raktárak, részben átépítve – homlokzati átalakítás – többféle mértékben

## 11. jelű épületek hrsz 30071/6, 30071/5, 30071/4

építési ideje kb.: 1915

1908-1990 katonai raktár, barakk

1990 - raktárak, részben átépítve – homlokzati átalakítás – többféle mértékben

## 12. jelű épületek hrsz 30070/1

építési ideje kb.: 1915

1908-1990 Porta

1990 – raktár, dohánybolt, bővíttve – homlokzati átalakítás – tetőcsere



Látkép – képeslap kb 1915